



**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR INFIMA CUANTIA  
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS**

GAD MUNICIPAL  
2019-2023

<b>Fecha Elaboración : 04/05/2021</b>	
<p>ANTECEDENTES: Entre las obligaciones y deberes del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cevallos, se contempla su obligación de garantizar el buen uso, mantenimiento y control, como también la oportuna disponibilidad de vehículos, equipos y maquinaria para uso oficial, designando para esto recursos financieros, tecnológicos y materiales de conformidad con las leyes.</p> <p>En la institución existe un solo volquete utilizado para transporte de materiales pétreos cuyos frenos, tienden a acelerar su desgaste en base a las distancias recorridas y a la geografía de las vías por las que circula. Durante el transporte de los materiales adquiridos y transportados desde cerca de la jurisdicción del cantón Baños hasta el cantón Cevallos, su conductor ha reportado verbalmente que se le ha presentado inconvenientes durante el frenado tales como: Aparente arrastre de las ruedas delanteras, sonido extraños, requiere de mayor distancia para el frenado, entre otras; lo cual evidencia claramente que existe un desgaste de los materiales de las zapatas del freno. Cabe indicar que la regulación del freno ha llegado a su extremo, por cuanto el seguir utilizando el vehículo en esas condiciones, podría ocasionar posibles accidentes.</p>	
<b>Oficio N°:</b>	Memorando Nro. GADMCC-MANTTO-2021-37-TEMP
<b>De:</b>	Ing. Iván Sánchez ESPECIALISTA DE MANTENIMIENTO
<b>UNIDAD REQUIRENTE:</b>	Obras Públicas

<b>OBJETO DE LA CONTRATACION:</b>	“Servicio de remachada de fibra de zapatas y reparación del sistema de frenos delanteros de la volqueta Hino GH”
<b>JUSTIFICACIÓN:</b>	En los diferentes componentes y sistemas de los vehículos, existen partes y piezas sometidos a desgaste cuya progresividad se encuentra ligado de manera intrínseca con el uso mismo de cada vehículo, por cuanto el cambio de ciertos repuestos se basa a su condición y estado físico resultando imprescindible la acción de ejecutar tareas de mantenimiento oportunas que involucren cambio de ciertos repuestos a fin de garantizar la disponibilidad mecánica y operatividad de dichos vehículos. En el caso en mención al tratarse de los frenos del vehículo y del cual depende la seguridad de su conductor y demás usuarios de la vía, es menester realizar el mantenimiento oportuno del sistema de frenos delanteros del volquete de la institución.

ITEM	CPC	DETALLE DE LA ADQUISICION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PAC	
						SI	NO
1	871410011	VOLQUETE HINO GH (MODELO: GH1JGUD) (Nº MOTOR: J08CTT24976) (AÑO: 2007) (CHASIS:JHDGH1JGUTXX10529)	Reparación del sistema de frenos delanteros incluye: Remachada de zapatas delanteras / cambio de rodillos y resortes de zapatas delanteras / cambio de retenedores de ruedas delanteras / cambio de retenedores de la rueda posteriore izquierda y engrasada de eies.	1	U	X	
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>			30 DÍAS				
<b>FORMA DE PAGO:</b>			contra entrega				
<b>VIGENCIA:</b>			60 DÍAS				
<b>TIPO DE COMPRA:</b>			BIEN				
<b>SOLICITADO POR:</b>			Ing. Iván Sánchez TÉCNICO DE MANTENIMIENTO				
<b>AUTORIZADO POR:</b>			Econ. Luis Barona Ledesma ALCALDE DEL GADM DE CEVALLOS				