



ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR INFIMA CUANTIA

Fecha Elaboración : 19/03/2024 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS

ANTECEDENTES: Dentro de los diferentes sistemas, repuestos y accesorios de los vehículos y maquinaria de la institución, existen componentes cuyo desgaste se encuentra ligado de manera intrínseca al normal funcionamiento y uso de los vehículos y maquinaria, siendo éste el caso de los neumáticos, por cuanto es necesario la adquisición de neumáticos nuevos o en su defecto realizar el reencauche de los neumáticos usados, debido a que los que se encuentran instalados actualmente tanto en los vehículos como maquinaria han cumplido con su tiempo de vida útil.

Oficio N°:	Memorando Nro. GADMCC-MANTTO-2021-10-TEMP
De:	Ing. Iván Sánchez ESPECIALISTA DE MANTENIMIENTO
UNIDAD REQUERENTE:	Obras Públicas

OBJETO DE LA CONTRATACION: "Contratación del servicio de reencauche para los neumáticos de los vehículos y maquinaria de la Institución"

JUSTIFICACIÓN: DE ACUERDO AL DECRETO EJECUTIVO N° 1327 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA en su Artículo 1.- Las entidades y organismos de la administración pública central e institucional, deberán re-encauchar los neumáticos utilizados en sus vehículos livianos, a partir del rin número quince; y, con las unidades de transporte pesado; para lo cual utilizarán exclusivamente los servicios de las empresas reencauchadoras registradas en el Ministerio de Industrias y Productividad. El cumplimiento de esta disposición constituye un requisito obligatorio para las entidades y organismos de la administración pública central e institucional, que deberá ser cumplido antes de proceder a la adquisición de un neumático nuevo a través del Sistema Nacional de Compras Públicas.

ITEM	CPC	DETALLE DE LA ADQUISICION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PAC	
						SI	NO
1	8714104715	MOTONIVELADORA JOHN DEERE SERIE: DW670DX619180	CAMBIO DE LA BANDA DE RODADURA / REENCAUCHE DE LLANTA 1400-24	6	U	X	
2		RECOLECTOR HINO HG (MODELO: GH1JGUD) (N° MOTOR: J08CTT25906) (AÑO:2007) PLACA: TMA-0260	CAMBIO DE LA BANDA DE RODADURA / REENCAUCHE DE LLANTA 12R22.5	4	U	X	
3		RETROEXCAVADORA JOHN DEERE SERIE: T0310SJ162693	CAMBIO DE LA BANDA DE RODADURA / REENCAUCHE DE LLANTA 12.5 / 80-18	2	U	X	
4		VOLQUETE HINO GH (MODELO: GH1JGUD) (N° MOTOR: J08CTT24976) (AÑO: 2007) (CHASIS:JHDGH1JGUTXX10529) PLACA: TMA-0959	CAMBIO DE LA BANDA DE RODADURA / REENCAUCHE DE LLANTA 12R22.5	4	U	X	
5		CAMIONETA MODELO: LUV D-MAX C/D 4X2 T/M (AÑO:2007) (MOTOR: C24SE31020087) PLACA: TEC-039	CAMBIO DE LA BANDA DE RODADURA / REENCAUCHE DE LLANTA 225/70R15	2	U	X	
6		CAMIONETA (MODELO: D-MAXCRDI3,0 CD4X4 TM DIESEL) (N° MOTOR: 4JJ1NH2709) PLACA: TEI-1300	CAMBIO DE LA BANDA DE RODADURA / REENCAUCHE DE LLANTA 245/70R16	2	U	X	

PLAZO DE EJECUCION: 45 DÍAS

FORMA DE PAGO: contra entrega

VIGENCIA: 70 DÍAS

TIPO DE COMPRA: SERVICIO

SOLICITADO POR:	Ing. Iván Sánchez TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
AUTORIZADO POR:	Econ. Luis Barona Ledesma ALCALDE DEL GADM DE CEVALLOS